



VERBALE DI COLLAUDO

Istituto Superiore Statale "D. Anzilotti"

Viale Ricciano, 5 - 51017 Pescia (PT)

I. T. AGRARIO ST ANZILOTTI -PESCIA
Prot. 0001597 del 07/02/2020
(Uscita)

Pescia, 7 febbraio 2020

Al Sito Web della scuola

All'Albo

Agli Atti

CUP J37D17000160006

CIG ZB329C4F19

VERBALE DI COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE DI CANTINA

Il presente atto, come da nomina prot. 1456 del 7 febbraio 2020, costituisce verbale di collaudo per la fornitura delle apparecchiature oggetto del progetto e descrive brevemente il lavoro effettuato.

VISTO che il Sig. Marco Sforzini rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, presiede alle operazioni di collaudo delle attrezzature tecnologiche oggetto della fornitura;

PRESA VISIONE delle parti progettuali inerenti la tipologia delle attrezzature tecnologiche richieste e verificata la presenza delle stesse consegnate dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto si procede al **verbale di collaudo**.

L'anno 2020 il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 9,30, presso il locale cantina dell'ITA "D. Anzilotti" di Pescia (PT), il sottoscritto Gentili Matteo alla presenza del rappresentante dell'operatore economico sig. Marco Sforzini, ha effettuato il sopralluogo al fine di procedere alle operazioni di verifica e collaudo delle attrezzature fornite nel progetto PON Fondi Strutturali 2014-2020 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" – Laboratorio professionalizzante – "Progetto DiVino", codice progetto FESR PON -10.8.1.B2 CUP: J37D17000160006 CIG ZB329C4F19, per un importo totale di fornitura di euro € 10616,44 IVA compresa.

Vista l'aggiudicazione definitiva

Visto l'ordine diretto d'acquisto effettuato tramite MEPA per la fornitura oggetto del collaudo nonché la corrispondenza dei prodotti forniti per dimensioni, forma, quantità e qualità dei beni indicati nelle notazioni contabili e di seguito elencati:

Qt	Descrizione	Corrispondenza materiali		Motivi	Plesso Destinazione	Messa in opera	Verifica funzionamento		Note
		Si	No				Si	No	
1	Filtro a cartoni	x			Cantina	X	X		
1	Pompa volumetrica	X			Cantina	X	X		
1	Impianto saturazione azoto	X			Cantina	X	X		

I FASE –RISCONTRO MATERIALE FORNITO

L'acquisizione dei dati tecnici di riscontro dei beni forniti è stata effettuata.

Dalle operazioni di verifica sopra menzionate è emerso che i beni forniti non si discostano dall'ordinativo e ove si registra qualche lieve variazione, "conseguenza dell'evoluzione tecnologica", i prodotti sostitutivi sono comunque di caratteristiche superiori a quelli ordinati.

Si riscontra che la corrispondenza è totale



ISTITUTO TECNICO AGRARIO "D. ANZILOTTI"

Viale Fiociano n°5 - PESCIA (PT)

www.sgrariopeescia.edu.it - pta010004@istruzione.it - tel. 0572 40401



II FASE – COLLAUDO DELLE ATTREZZATURE

Il Collaudatore si accerta che il materiale è corrispondente a quanto ordinato e che tutto il materiale è perfettamente funzionante.

L'esito del collaudo per tali articoli è dunque positivo

Constato l'esito favorevole dei riscontri effettuati; vista la buona qualità dei materiali forniti e la regolare esecuzione delle opere realizzate.

CERTIFICA

che la fornitura è conforme alle prescrizioni stabilite, pertanto idonea per alle attività cui è destinata.

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 13,30.

Il rappresentate dell'operatore

Sig. Marco Sforazzini

ENOLOGIA BIANUCCI s.r.l.

Via Rutilio Reali, 23

Loc. Terrafino - 50053 EMPOLI (FI)

P.I./C.F. 0572540485

Tel. 0571 79710 - Fax 0571 530130

Cap. Soc. € 20.000,00 I.V.

Reg. Imp. Firenze 05172540485

R.E.A. 526353

Il collaudatore economico

Sig. Gentili Matteo